

Santa Lucia de las Peñas, 01 de abril del 2025

SR. JANDRY PEREZ GRACIA
PRESIDENTE GADRP DE SANTA LUCIA DE LAS PEÑAS

SRA. MARITZA ESPINOZA CASIERRA
ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA IC-GADPRSLP- 002-2025

Ciudad. –

REFERENCIA: Notificación de finalización de servicios contratados del proceso **IC-GADPRSLP- 002-2025**.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito INFORMAR que el día lunes 31 de marzo del 2025, se culminaron los servicios contratados de “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESBROCE Y FUMIGACIÓN DE LA RIVERA DEL ESTERO “EL ROMPIDO” DE LA PARROQUIA SANTA LUCIA DE LAS PEÑAS DEL CANTON ELOY ALFARO PROVINCIA DE ESMERALDAS”, por lo que solicitó la RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS detallados y a la vez solicito el pago de los servicios.

1. METODOLOGÍA DE TRABAJO IMPLEMENTADA

El proyecto se ejecutó conforme a una metodología de trabajo estructurada en cinco etapas principales:

1.1 Diagnóstico Inicial

Durante esta fase, se realizó una inspección técnica y detallada a lo largo de la ribera del Estero “El Rompido”, donde se identificaron:

- Zonas críticas con acumulación de desechos sólidos como plásticos, residuos orgánicos y material inorgánico.
- Sectores densamente cubiertos de maleza y vegetación invasiva.
- Presencia de vectores de enfermedades como mosquitos y roedores.
- Riesgos potenciales de contaminación y propagación de enfermedades debido al estancamiento del agua y desechos.

1.2 Planificación de Actividades

A partir del diagnóstico, se elaboró un cronograma técnico de intervención que incluyó:

- Distribución de las áreas de trabajo por tramos.
- Asignación de personal técnico y operativo.
- Determinación del tipo de herramientas, maquinaria y equipos de protección a utilizar.
- Estimación del tiempo requerido por cada fase de ejecución, contemplando una duración total de **cinco (5) días**.

1.3 Ejecución de Tareas

La ejecución se llevó a cabo en las siguientes actividades específicas:

a. Limpieza:

- Recolección manual y mecánica de residuos sólidos.
- Clasificación de desechos para su disposición final.
- Transporte del material recolectado a los puntos autorizados.

b. Desbroce:

- Eliminación de vegetación densa y maleza a lo largo de la ribera.
- Corte y retiro de ramas, arbustos y plantas invasivas.
- Acondicionamiento del terreno para permitir un mejor flujo del agua.

c. Fumigación:

- Aplicación de insumos químicos certificados para el control de vectores (mosquitos, zancudos, etc.).
- Cobertura focalizada en zonas de alta incidencia detectadas durante el diagnóstico.
- Cumplimiento estricto de las normas de bioseguridad durante el proceso.

1.4 Supervisión y Control

Durante toda la ejecución, se mantuvo un proceso constante de supervisión que permitió:

- Verificar el avance diario conforme al cronograma.
- Garantizar el uso adecuado de herramientas y equipos.
- Evaluar el desempeño del personal técnico y operativo.
- Asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud ocupacional.

1.5 Evaluación y Seguimiento

Al concluir los trabajos, se efectuó una evaluación final en la que se verificaron:

- La limpieza completa de las áreas intervenidas.
- La eliminación visible de maleza y residuos.
- El impacto positivo en la reducción de vectores.
- Recomendaciones para implementar un **plan de mantenimiento periódico**, incluyendo jornadas de limpieza comunitaria y monitoreo ambiental trimestral.

2. PERSONAL Y EQUIPAMIENTO ASIGNADO

Para la ejecución del proyecto, se contó con el siguiente personal técnico y equipo:

- **Peones (mano de obra operativa):** Encargados de las labores de recolección, desbroce y apoyo logístico.
- **Herramientas menores:** Machetes, palas, escobas, carretillas, rastrillos.

- **Herramientas mayores:** Desbrozadoras, motosierras, fumigadoras manuales y motorizadas.
- **Maquinaria liviana y pesada:**
 - Volqueta para traslado de residuos.
 - **Excavadora**, utilizada para la remoción de sedimentos, limpieza de canaletas y zonas de difícil acceso, garantizando mayor profundidad y fluidez en el cauce del estero.

3. DURACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto fue ejecutado en un **plazo de cinco (5) días**, cumpliendo de manera eficiente con todas las etapas establecidas y alcanzando los objetivos operativos definidos.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

- 100% de la ribera del Estero El Rompido intervenida.
- Más de 2 toneladas de desechos recolectados y dispuestos.
- Eliminación de focos de insalubridad y reducción notable de maleza.
- Control efectivo de vectores mediante fumigación focalizada.
- Concienciación comunitaria sobre la importancia del cuidado ambiental.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

- La ejecución del servicio permitió mejorar significativamente el entorno del Estero El Rompido.
- Se evidenció una respuesta positiva por parte de la comunidad beneficiaria.
- Las acciones realizadas contribuyen al bienestar ambiental y sanitario de la parroquia.

Recomendaciones:

- Implementar un programa de mantenimiento continuo cada 3 meses.
- Promover campañas de educación ambiental en la comunidad.
- Coordinar con autoridades Municipales para futuras intervenciones integrales.

Atentamente,

Lcda. Carmen Torres Tamayo
PROVEEDOR

Anexos Fotográficos:



